



SUPERVISION DIRECTE EN TOUT TEMPS

Accès interdit sans autorisation

Préparation
du travailleur

- Revêtir l'uniforme de travail fourni par l'établissement
- Rassembler le matériel nécessaire
- Attacher les cheveux, le cas échéant
- Raser la barbe, le cas échéant

MISE EN PLACE
DE L'ÉPI

Pratiquer l'hygiène
des mains



Enfiler la 1^{ère} paire de
gants à poignets longs

- Utiliser une grandeur plus petite que votre grandeur habituelle



Revêtir le survêtement
de protection sans le
capuchon

- Monter la fermeture à glissière jusqu'au cou
- S'assurer que les manches demeurent par-dessus les gants



Enfiler les jambières



Porter l'APR N-95

- Vérifier l'étanchéité



Enfiler le capuchon

- S'assurer qu'il est bien placé sur le contour du visage et que les cheveux soient à l'intérieur



Enfiler l'écran facial



Enfiler la 2^{ème} paire de
gants à poignets longs

- Recouvrir les manches du survêtement de protection



Matériel dédié
ou désinfecté
après usage

Portes et fenêtres fermées
ou
chambre à pression négative

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Capitale-Nationale

Québec